SERWIS NORD
Klimatyzacja · Pompy ciepła · Serwis

Data wykonania: **12.09.2026**

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU

WYKONAWCA

Serwis Nord
Marek Nowicki
tel.: 600 200 300
e-mail: biuro@serwisnord-przyklad.pl

KLIENT

Biuro Nova Sp. z o.o.
Anna Kowalska
ul. Lipowa 12/4, 00-001 Warszawa
tel.: 500 100 200
e-mail: anna.kowalska@przyklad.pl

URZĄDZENIE

Klimatyzator ścienny
Model: NordAir X320
Nr seryjny: NA-X320-DEM-0042
Data instalacji: 18.04.2023
Gwarancja do: 18.04.2026

WYKONANE CZYNNOŚCI

- Kontrola stanu filtrów
- Czyszczenie jednostki wewnętrznej
- Kontrola szczelności układu
- Sprawdzenie odpływu skroplin
- Pomiar ciśnień roboczych

Sprawdzono szczelność układu chłodniczego.
Wyczyszczono filtry i jednostkę wewnętrzną.

PARAMETRY

Temperatura nawiewu	7,2 °C
Ciśnienie ssania	4,8 bar
Ciśnienie tłoczenia	18,5 bar

UWAGI / ZALECENIA

Zalecana wymiana filtrów przy kolejnym przeglądzie. Klient poinformowany o regularnej wymianie filtrów co 3 miesiące.

ZDJĘCIA







PODPIS KLIENTA



PODPIS SERWISANTA

